

لجنة التحقيق: حريق اندلع داخل قمرة القيادة بالطائرة المصرية المنكوبة



الثلاثاء 5 يوليو 2016 11:07 م

أفادت مصادر بلجنة التحقيق في تحطم طائرة مصر للطيران، بأن تسجيلات قمرة الطائرة المصرية المنكوبة، توضح محاولات لإخماد حريق قبل تحطمها، بحسب ما أوردت وكالة رويترز للأخبار

وفي 19 مايو الماضي، سقطت الطائرة التي قامت بالرحلة "إم إس 804" من باريس متجهة إلى القاهرة وأثناء تحليقها بين جزيرة كريت اليونانية والساحل الشمالي لمصر

وكانت الطائرة المصرية تحلق على ارتفاع 37 ألف قدم عندما اختفت من على شاشات الرادار بعد أقل من دقيقة على دخولها المجال الجوي المصري

وتحطمت الطائرة فوق البحر المتوسط، وكان على متنها 66 راكبًا، بالإضافة إلى أفراد الطاقم

وجاء سقوط الطائرة المصرية في البحر المتوسط، بعد 6 أشهر من تفجير قنبلة على متن طائرة روسية، كانت تقل سيادًا بعد دقائق من مغادرتها مطار شرم الشيخ في اليوم الأخير، لشهر أكتوبر الماضي