

تايمز: حريق بقمرة القيادة □□ أحد الاحتمالات وراء سقوط الطائرة المصرية



السبت 23 يوليو 2016 12:07 م

قالت صحيفة نيويورك تايمز ، نقلا عن مسؤولين مصريين مشاركين فى التحقيق حول تحطم طائرة مصر للطيران خلال رحلتها رقم 804 في البحر المتوسط فى شهر مايو الماضي : إن الأدلة التى جُمعت في التحقيق تثبت أنه من المحتمل أن الطائرة تحطمت في الهواء بعد اشتعال حريق قرب أو داخل قمرة القيادة .

وأوضحت الصحيفة بحسب "رويترز" ، أنه لم يتسن للمسؤولين تحديد ما إذا كان الحريق الذي يُعتقد أنه تسبب في تحطم الطائرة قد نجم عن خلل ميكانيكى أو نتيجة عمل مدبر□

واضافت : هذه النتائج اعتمدت على معلومات من مسجل بيانات رحلة الطائرة الايرباص أيه320 ومسجل الأصوات داخل قمرة القيادة إلى جانب تحليل لوضع وتوزيع الأشياء التي تم انتشالها بما في ذلك رفات بشرية .