

حالة من الذعر تنتاب ركاب طائرة بريطانية بالگردقة



الخميس 20 يوليو 2017 06:07 م

اضطر قائد طائرة بريطانية أمس الأربعاء إلى فتح باب الطوارئ، قبل دقائق من إقلاعها، وذلك بسبب تصاعد دخان من أسفل إحدى مقاعد السائحات □

وسادت حالة من الذعر ركاب الطائرة التي كانت على مدرج الإقلاع بمطار الغردقة المصري، وأدى التدافع إلى حدوث إصابات طفيفة وكدمات بين الركاب واشتباه بكسر لدى أحدهم □

وتم نقل الركاب الـ251، وجميعهم بريطانيون، إلى الفنادق مرة أخرى، لحين تحديد موعد جديد لسفرهم □ فيما تقرر الاستعانة بطائرة أخرى لنقلهم إلى بلادهم □

وعلى إثر الحادث، جرى تحويل 4 رحلات جوية إلى مطار شرم الشيخ، حيث توقفت الحركة الجوية في مطار الغردقة لنحو 3 ساعات □