

# لليوم الخامس شلل بـ"قناة السويس" وخسائر "نيو كاترين" 50 مليون دولار



الثلاثاء 1 مارس 2016 م 12:03

فشلت أجهزة الإنقاذ والوحدات التابعة لهيئة قناة السويس لليوم الخامس على التوالي في تعويم السفينة الجانحة "نيو كاترين" التي تعرضت مقدمتها للغرق بالمنطقة الملاحي، وهو ما أجبر الهيئة على طلب المساعدة من شركات عالمية لحل الأزمة الخانقة بعد كسر خسائر الساعات القليلة الماضية حاجز الـ 50 مليون دولار.

واعترف مصدر مسئول بهيئة قناة السويس- في تصريحات صحفية- بتفاقم خسائر المجرى الملاحي جراء حالة الشلل التام الذي ضرب القناة، مشيراً إلى أن جنوح السفينة تسبب في تسرب بقعة من الزيت، فضلاً عن اضطرار إدارة الهيئة لعودة تشغيل الملاحة بنظام القوافل في المسافة بين الفردان وحتى البحيرات المرة في محاولة بائسة لاستمرار حركة السفن.

وبحسب "العربي الجديد" تسبب جنوح السفينة المحملة ببرادة الحديد في ارتطامها بصفة القناة الغربية في القطاع الأوسط لقناة السويس بالكيلو 69 في منطقة الفردان أثناء رحلتها من أوكرانيا إلى الصين، ما أحدث 8 ثقوب في جسم السفينة، فيما لم تتمكن أجهزة الإنقاذ حتى الآن من تعويم السفينة التي يبلغ طولها 289 متراً بسبب حمولتها الثقيلة.

وفي الوقت الذي رفضت فيه هيئة القناة الكشف عن خسائر القناة في ظل تراجع حركة السفن إلى ما بين 33 و38 سفينة يومياً من أصل 48 سفينة في الظروف الطبيعية، كشف خبير النقل البحري نائل الشافعي أن خسائر غرق مقدمة السفينة وتنببيها في إغلاق أحد اتجاهات القناة بلغت نحو 50 مليون دولار، مطالباً بفتح تحقيق إداري في الواقعة.

وخطببت إدارة القناة التوكيل الملاحي الخاص بالسفينة لإرسال ناقلة أخرى يمكن تفريغ الحمولة عليها، وسط مخاوف من تسرب الحمولة إلى قاع القناة، لافته إلى أن حركة الملاحة في القناة شبه منتظمة، وأنه تم تحويل مرور قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط إلى المجرى الجديد لاستيعاب حركة المرور.

وكان الشافعي قد أوضح- عبر تغريدة على موقع "فيسبوك"- أن قناة السويس مغلقة تماماً بسبب شحوط ناقلة صب في ميناء القناة، عند مدخل قناة السويس الجديدة، مما تسبب في حدوث فجوة طولها 12 متراً في مقدمتها، اندفعت فيها المياه؛ ما أدى إلى ميل مقدمة السفينة، وجنوحها بعد 3.5 كم جنوباً في القناة الأصلية.