

سقوط أجزاء من كوبري الملك خالد بمنشية ناصر



الأحد 19 فبراير 2017 09:02 م

تعرض كوبري الملك خالد بمنشية ناصر، اليوم، الأحد، لسقوط بعض الأجزاء من جسمه، الأمر الذي تسبب في إصابة مواطنين اثنين، أثناء سيرهما أسفل الكوبري

يذكر أن انفجارا قد وقع أسفل كوبري الملك خالد في مارس الماضي، وتبين أنه وقع بمحول كهرباء أسفل الكوبري دون إصابات